

## Aus Unfällen lernen

<b>Unfallart:</b>	Sturz vom Gerüst
<b>Verletzung:</b>	Platzwunden, Rippen- und Wirbelbrüche
<b>Unfallmonat:</b>	April 2020



Photo by Gennifer Miller on Unsplash

### Was ist passiert?

Ein Gerüst sollte abgebaut und umgesetzt werden.

Der Verunfallte hatte sich mit weiteren Personen hierzu verabredet. Da er als Erster vor Ort war, hatte er mit dem Abbau begonnen, ohne auf die anderen zu warten. Er bauten den Rückenschutz ab und warf ihn vom Gerüst (ca. 4m Höhe) herunter. Die Stange verhakte sich dabei in seiner Jacke und riss ihn mit in die Tiefe.

### Wie macht man es besser?

<i>Technische Maßnahmen:</i>	Absturzsicherung beim Auf- und Abbau
<i>Organisatorische Maßnahmen:</i>	Keine Alleinarbeit auf einem Gerüst, zu keiner Zeit Betriebsanweisung und Herstellerinformationen beachten
<i>Persönliche Maßnahmen:</i>	Die Gemeindemitglieder sind im Auf/Abbau und der Arbeit auf dem Gerüst unterweisen

### Im Anhang finden Sie:

- Betriebsanweisung für Gerüste Innenbereich
- Betriebsanweisung für Gerüste Außenbereich
- Verwendung von Gerüsten