

Aus Unfällen lernen

- Unfallart:** Treppensturz
- Verletzung:** Bänderdehnung am Fußgelenk
- Unfallmonat:** Februar 2021



Photo by Bernard Hermant on Unsplash

Was ist passiert?

Das Gemeindeglied ist die Treppe heruntergegangen. Auf der letzten Stufe knickte der Fuß nach innen ab und wurde so aufgesetzt. Das Gleichgewicht wurde verloren und das Gemeindeglied stürzte zu Boden.

Wie macht man es besser?

- Technische Maßnahmen:* Treppenstufen entsprechen der ASR A 1/ 5-1-2
- Organisatorische Maßnahmen:* Nicht mit vollen Händen die Treppe laufen, so dass der Handlauf nicht zu nutzen ist.
- Persönliche Maßnahmen:* Fest, fußumschließendes Schuhwerk sollte getragen werden.

Im Anhang finden Sie:

- ASR A 1/ 5-1-2, Auszug aus der Anlage 2